



IX. Przekroczona długość dojścia ewakuacyjnego w piwnicy do drzwi ewakuacyjnych WE5 która wynosi 24 m przy wymaganej 10 m - niezgodność RMI [3] § 253 ust. 3.

VII. Szerokość drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych - niezgodność RMI [3], § 239 ust.4 i § 240 ust.1.

Nr pomieszczenia kondygnacji	Szerokość drzwi [m]	Szerokość wymagana [m]	Szerokość skrzydła czynnego [m]	Szerokość wymagana skrzydła czynnego [m]	Wysokość drzwi [m]	Wysokość wymagana [m]
Piwnica/WE5	0,9	1,2	-	-	2,00	2,00

Nr pomieszczenia kondygnacji	Szerokość drzwi [m]	Szerokość wymagana [m]	Szerokość skrzydła czynnego [m]	Szerokość wymagana skrzydła czynnego [m]	Wysokość drzwi [m]	Wysokość wymagana [m]
Pokój nauczycielski piwnica	0,9	0,9	-	-	2,00	2,00
Harcówka/piwnica	0,9	0,9	-	-	2,00	2,00

VI. Nieprawidłowy wymiar drzwi z pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi - niezgodność RMI [3], § 239 ust.1 i ust. 6, § 240 ust.1

II. Brak możliwości przejścia do innej strefy pożarowej w obrębie jednej kondygnacji - niezgodność RMI [3], §227 ust.5

V. Klatka schodowa KS 1 i KS2 nie spełniają wymagań, co do wysokości stopni tj. maksymalna wysokość wynosi 0,17 m przy wymaganej do 0,15 m - niezgodność RMI [3], § 68 ust. 1.

Ściana REI120

Ściana REI60

PIWNICA

EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 tekst jednolity ze zm.)

TEMAT	Ekspertyza Techniczna Przedszkole Publiczne w Grodkowie	Data: 11. 2019
LOKALIZACJA	Grodków ul. Kościuszkii 4	Skala 1:100
WNIOSKODAWCA	Dyrektor Przedszkola Publicznego w Grodkowie Ul. Kościuszkii 4	
RZECZOZNAWCA DO SPRAW PRZECIWPÓŻAROWYCH	mgr inż. Marek Kucharski	Rys. nr 2
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY	mgr inż. Jerzy Wójcik	